

Техцентр «Луидор» всегда готов предложить Вам полный комплекс услуг по ремонту грузовых автомобилей, автобусов, а также прицепной техники для коммерческого транспорта.

Наименование услуги	Стоимость, без НДС
Диагностика подвески	2 000 руб.
Стабилизатор КАМАЗ - снятие/установка	5 000 руб.
Схождение колес - Регулировка	5 000 руб.
Регулировка и замена подшипников ступицы колеса, замена сальников ступиц	Стоимость, без НДС
Ступица передняя КАМАЗ – с/у	3 000 руб.
Подшипники ступицы – замена 2шт. (при снятой ступице)	1 400 руб.
Сальник ступицы передней – замена 2шт. (при снятой ступице)	1 400 руб.
Подшипник ступицы - регулировка	900 руб.
Регулировка и ремонт балансиров	Стоимость, без НДС
Башмак балансира КАМАЗ - с/у	15 000 руб.
Башмак балансира КАМАЗ (посадочное место рессоры) - ремонт	16 000 руб.
Башмак балансира КАМАЗ - регулировка осевого зазора	2 000 руб.
Втулка башмака балансира КАМАЗ-6520 - замена	4 000 руб.
Компьютерная диагностика ЭСУД	Стоимость, без НДС
Диагностика двигателя сканером (считывание кодов ошибок ЭБУД)	4 000 руб.
Диагностика и замена турбокомпрессора	Стоимость, без НДС
Турбокомпрессор 5490 (с/у)	8 000 руб.
Диагностика и замена интеркулера	Стоимость, без НДС
Интеркулер (снятие/установка)	12 000 руб.
Интеркулер - промывка	2 000 руб.
Интеркулер - продувка	400 руб.

Диагностика и ремонт системы охлаждения	Стоимость, без НДС
Проверка герметичности системы охлаждения КАМАЗ	1 200 руб.
Патрубок системы охлаждения нижний КАМАЗ с/у	600 руб.
Радиатор охлаждения КАМАЗ (с/у)	12 000 руб.
Термостат КАМАЗ – 2 шт. (с/у)	2 000 руб.
Муфта вязкостная КАМАЗ – замена	6 000 руб.
Головка блока цилиндров КАМАЗ в сборе с заменой прокладки (с/у)	4 000 руб.
Головка блока опрессовка (один цилиндр)	1 040 руб.
Замена стартера	Стоимость, без НДС
Стартер КАМАЗ – снятие/установка	5 000 руб.
Замена генератора	Стоимость, без НДС
Генератор КАМАЗ – снятие/установка	4 000 руб.
Проточка и замена тормозных барабанов	Стоимость, без НДС
Барабан тормозной – с/у (со снятием колеса и ступицы)	3 000 руб.
Барабан тормозной КАМАЗ ЕВРО – расточка	2 000 руб.
Ремонт тормозных суппортов	Стоимость, без НДС
Суппорт КАМАЗ-5490 – с/у	4 000 руб.
Суппорт КАМАЗ-5490 – ремонт	6 000 руб.
Ремонт и замена тормозных камер	Стоимость, без НДС
Камера тормозная – с/у	3 000 руб.
Дефектовка	1 000 руб.
Диагностика и ремонт ABS	Стоимость, без НДС
Диагностика ABS – считывание кодов ошибок	2 000 руб.

Датчик ABS – с/у	4 000 руб.
Модулятор ABS КАМАЗ – с/у	3 200 руб.
Капитальный ремонт двигателей	Стоимость, без НДС
Двигатель КАМАЗ ЕВРО (разборка с дефектовкой/сборка)	62 400 руб.
Гильзовка + хонингование блока (1 цилиндр)	4 550 руб.
Обработка плоскости блока ДВС (1 цилиндр)	1 085 руб.
ГБЦ - мойка технологическая	195 руб.
Головка блока цилиндров – опрессовка	1 040 руб.
ГБЦ - рассухаривание (1 клапан)	39 руб.
ГБЦ - проверка плоскости (1 шт.)	390 руб.
ГБЦ - обработка плоскости (1 цилиндр)	650 руб.
Обработка плоскости блока ДВС (1 цилиндр)	1 085 руб.
ГБЦ - дефектовка (1 шт.)	260 руб.
ГБЦ - чистка (1 цилиндр)	390 руб.
Втулка направляющей клапана КАМАЗ – замена (1 шт.)	260 руб.
Втулка направляющей клапана КАМАЗ – проточка (1 шт.)	325 руб.
Седло клапана – цинковка (1шт.)	130 руб.
Колпачок маслоъемный – замена (1шт.) при снятой ГБЦ	39 руб.
ГБЦ - засухаривание (1 клапан)	39 руб.
Заглушки головки блока цилиндров КАМАЗ – замена (1 шт.)	260 руб.
Седло клапана – замена (1шт.)	338 руб.

Мы ждём Вас в нашем техцентре!